

Headquarters

10. Ion Ionescu de la Brad Blvd., PO Box 18-90

013813 Bucharest, Romania

phone: (+4021) 208 31 00

fax: (+4021) 230 24 42

AFTN: LRBBRTYD

e-mail: romatsa.office@romatsa.ro

www.romatsa.ro

AIM Unit

Phone: +40.21.232.56.99; Fax: +40.21.208.99.16; AFS: LRBBYOYX

Web: www.aisro.ro; E-mail: ais@aisro.ro; ais@romatsa.ro

Publication date: 30 APR 2026

Effective date: 11 JUN 2026

**AIRAC
AIP SUP**

**02
11 JUN 2026**

AIRAC AIP SUPPLEMENT 02/26

**BUCUREȘTI FIR - Beidaud 2 Wind Farm
under construction**

**FIR BUCUREȘTI - Parc eolian Beidaud 2 în
construcție**

Until 30 June 2027 (estimated), a number of 16 turbines will be under construction in the Beidaud 2 Wind Farm, in Beidaud (Tulcea county).

For turbine's construction, the installation of mobile cranes will be necessary.

The projected locations, elevations and heights are detailed in the table below:

Până la data de 30 iunie 2027 (estimat), un număr de 16 turbine vor fi în construcție în Parcul Eolian Beidaud 2, în comuna Beidaud, județul Tulcea.

Pentru construcția acestora va fi necesară instalarea unor macarale mobile.

Locațiile, cotele și înălțimile proiectate sunt detaliate în tabelul de mai jos:

OBST ID/ Designation	OBST type	OBST position	ELEV/HGT (FT)	OBST LGT Type/Colour	Remarks
1	2	3	4	5	6
LR_BD2_1	WINDMILL	444109N 0283141E	1472/722	NIL	NIL
LR_BD2_2	WINDMILL	444045N 0283135E	1426/722	NIL	NIL
LR_BD2_3	WINDMILL	444053N 0283105E	1403/722	NIL	NIL
LR_BD2_4	WINDMILL	444050N 0283032E	1400/722	NIL	NIL
LR_BD2_5	WINDMILL	444045N 0282949E	1373/722	NIL	NIL
LR_BD2_6	WINDMILL	444027N 0283014E	1378/722	NIL	NIL
LR_BD2_7	WINDMILL	444018N 0283142E	1405/722	NIL	NIL
LR_BD2_8	WINDMILL	443907N 0282909E	1253/722	NIL	NIL
LR_BD2_9	WINDMILL	444006N 0283112E	1362/722	NIL	NIL
LR_BD2_10	WINDMILL	443947N 0282942E	1323/722	NIL	NIL
LR_BD2_11	WINDMILL	443944N 0283017E	1370/722	NIL	NIL
LR_BD2_12	WINDMILL	443937N 0283124E	1325/722	NIL	NIL
LR_BD2_13	WINDMILL	443859N 0283038E	1254/722	NIL	NIL
LR_BD2_14	WINDMILL	443902N 0282943E	1252/722	NIL	NIL
LR_BD2_15	WINDMILL	443839N 0283003E	1236/722	NIL	NIL
LR_BD2_16	WINDMILL	443834N 0283058E	1293/722	NIL	NIL

This supplement replaces AIRAC AIP SUP 08/25.

Acest supliment înlocuiește AIRAC AIP SUP 08/25.

- END -

- SFÂRȘIT -